

「2級建築施工管理 技術検定試験 完全攻略問題集」正誤表

(改訂第3版第1刷発行分)

2014年10月31日

本書には以下の誤りがあります。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたしますとともに、ご修正をお願いいたします。

- P260 問題 73 選択肢 1 (誤りの選択肢がないため、本肢を誤りの選択肢とします。)

【誤】 ~2.1m 以上でなければならない。 → 【正】 ~3m 以上でなければならない。

- P261 解説 73 選択肢 1

【誤】 1 ○ → 【正】 1 ×

- P276 問題 4 選択肢 4 (抜けておりました。選択肢 4 を挿入してください。)

【正】 4 上部に筋かいが取り付く柱の脚部には、アンカーボルトは設置しない。

(本肢には解説はありませんが、「筋かいにより引張力が生じる柱の脚部近くにはアンカーボルトを設置する」ため不適当な記述となり、本肢が正解肢となります。)

(以上)